

Depotreport Oktober 2023

Lok 1 «Rhätia»

Am Führerhaus werden Roststellen ersetzt.
Vorne rechts musste ein Stück ersetzt werden



An der Führerhaus Rückwand beim Einstieg wurde ein Rost Teil ersetzt



Die oberen und unteren Lineale sind bearbeitet



Die Federaufhängung wurde neu angefertigt



Samedan, 31. Oktober 2022

Armin Brüngger