

Depotreport März 2023

Lok 1 «Rhätia»

An zwei Loklaternen mussten die Unterteile neu angefertigt werden, da diese in einem sehr schlechten Zustand waren



Drei Loklaternen haben den schwarzen Anstrich erhalten



Die Loklaterenen sind fast fertig revidiert



In England wir fleissig am Kessel gearbeitet. Der Feuerbüchsring musste ersetzt werden. Die Nietlöcher werden gebohrt



Samedan, 31. März 2023

Armin Brünnger