

Depotreport Mai 2023 Lok 1 «Rhätia»

Damit der gläserne Lampenzylinder in die Laterne eingeschoben werden kann, muss ein Loch in der Laternenoberseite ausgeschnitten werden



Das Loch ist gemacht und muss noch verschliffen werden



Die zwei letzten Laternen sind gespritzt und können zusammengebaut und dann elektrifiziert werden



Samedan, 31. Mai 2023

Armin Brüngger