

Depotrapport Juni 2019

Revision der Dampflok G 3/4 1 «Rhätia»
05. Juni 2019 in Landquart

Kessel wird abgehoben

Der Kamin ist weg und der Kessel kann abgehoben werden



Das Führerhaus ist weg und der Kessel wird mit dem Kran abgehoben



Der Kessel ist ausgebaut und wird auf Diploris aufgeladen



Von vorne gesehen, Kesselaufgabe und die Wasserkästen



Der Rahmen mit Wasserkästen und hinten der Kessel



Auf dem Rahmen deponiert, Kamin, Sanddom und Aschenkasten



Samedan, 05. Juni 2019

Armin Brüngger / Club 1889